

Alta Temperatura

Compuestos de alta temperatura

¿Qué es?

Compuestos de alta temperatura basados en resinas especiales

Resinas:

PA4.6, PPS, PSU, PEI, PPA, PEEK

Aditivos:

- fibra y esferas de vidrio
- fibra de carbono
- todo tipo de cargas
- lubricantes

Propiedades:

- buenas propiedades a altas temperaturas
- hasta 260°C en continuo

